

WIDOK Z GÓRY 1:100

4864

2400

2400

2380


2380

"W"

"W"

cl

cl



Rejon penetracji korzeni
przez styki płyt
ZAKRES ROBÓT WG
OPISU TECHNICZNEGO

600

600

600

600

600

Istn. drabinę stal. z kabłąkiem
odsuwać od ściany
na odległość 50cm

Istn. otwór złazowy
Ramę wymienić
wg rys. nr 9/K

Istn. płyty chodnikowe

Istn. otwór montazowy
Ramę wymienić
wg rys. nr 9/K

Istn. barierka ochronna

Istn. klamry usunąć
i zamocować nowe
pochwyty
wg rys. nr 9/K

Istn. płyty chodnikowe

KOMORA ZASUW NR2
rys. nr 7/K

KOMORA ZASUW NR1
wg rys. nr 6/K

34x17
32

Istn. barierka ochronna

Rynda tłuczniowa (zwirowa)