











GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. 95-100 Zgierz , ul.Baczyńskiego 7/29			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 46							Zał.Nr: 3.26		
										Wiertnica: H25SG		
Rejon: Ul. Świerkowa Miejscowość: Ozorków Powiat: zgierski Województwo: łódzkie			Obiekt: Kanalizacja sanitarna Inwestor: EKO-KOMPLEKS Sp. j. Wiercenie: "Geo-Sonda" Pracownia Geologiczna s.c. Dozór geologiczny: mgr Zbigniew Bartczak				System wiercenia: mechaniczny, obrotowy Rzędna: 147.10 m n.p.m. Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-03-04					
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
1	[m.p.p.t] 2	3	[m] 4	 5	[m] 6							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasypy Nasyp	1.0		0.60	nasyp niebudowlany (żużel+P), szary	nN	XI				
						nasyp niebudowlany (P+H), szary	nN	XI				
		Czwartorzęd Pleistocen		2.0		1.40	piasek gruby, brązowy z domieszką kamieni w stropie Po	Pr+KO	lb	mw	szg	0.5
						1.80	piasek drobny, szaro-żółty	Pd	la	mw	szg	0.5
						2.60	piasek gruby, szaro-żółty z domieszką kamieni	Pr+KO	lb	mw	szg	0.5
						3.00	piasek drobny, szaro-żółty	Pd	la	mw	szg	0.5
					3.50							

Profil numer: 47 Rzędna: 146.70 m n.p.m. Data wiercenia: 2009-03-04													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Nasypy Nasyp	1.0		0.50	nasyp niebudowlany (P+H+żużel), szary	nN	XI					
						piasek drobny, żółty	Pd	la					mw
		Czwartorzęd Pleistocen		2.0		1.50	piasek średni, jasny brązowy	Ps	lb	mw	szg	0.5	
						1.90	piasek drobny, żółty (w spagu pospółka)	Pd	la	mw	szg	0.5	
						3.50							