



GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. 95-100 Zgierz , ul.Baczyńskiego 7/29			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 11						Zał.Nr: 3.8			
									Wiertnica: H25SG			
Rejon: Ul. Brzozowa Miejscowość: Ozorków Powiat: zgierski Województwo: łódzkie			Obiekt: Kanalizacja sanitarna Inwestor: EKO-KOMPLEKS Sp. j. Wiercenie: "Geo-Sonda" Pracownia Geologiczna s.c. Dozór geologiczny: mgr Zbigniew Bartczak			System wiercenia: mechaniczny, obrotowy						
						Rzędna: 146.15 m n.p.m.						
						Skala 1 : 50			Data wiercenia:			
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
	[m.p.p.t]		[m]	[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasyp		0.50	nasyp niebudowlany (P+H w stropie żużel i tłuczeń), szary	nN	XI					
		Nasyp										
		Czwartorzęd										
		Plejstocen										
			1.0									
			2.0				Pd	Ia	mw	szg	0.5	
			3.0									
					3.50							
Profil numer: 12 Rzędna: 146.64 m n.p.m.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasyp		0.70	nasyp niebudowlany (P+H), szary	nN	XI					
		Nasyp										
		Czwartorzęd										
		Plejstocen										
			1.0									
			2.0				Pd/P _π	Ia	mw	szg	0.5	
			3.0									
					3.00							