









GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. 95-100 Zgierz , ul.Baczyńskiego 7/29			<div>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</div> <div>Profil numer 50</div>							Zał.Nr: 3.28		
										Wiertnica: H25SG		
Rejon: Ul. Klonowa Miejscowość: Ozorków Powiat: zgierski Województwo: łódzkie			Obiekt: Kanalizacja sanitarna Inwestor: EKO-KOMPLEKS Sp. j. Wiercenie: "Geo-Sonda" Pracownia Geologiczna s.c. Dozór geologiczny: mgr Zbigniew Bartczak				System wiercenia: mechaniczny, obrotowy Rzędna: 148.32 m n.p.m. Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-03-04					
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Czwartorzęd Pleistocen	1.0 2.0 3.0		0.20	nasyp niebudowlany (P+H), szary	nN	XI	-	-		
						piasek średni, jasny brązowy	Ps	Ib	mw	szg	0.5	
					1.30	piasek drobny, żółto-brązowy przewarstwiony piaskiem średnim	Pd//Ps	Ia	mw	szg	0.5	
					1.90	piasek drobny, żółty na pograniczu piasku pylastego	Pd/P _π	Ia	mw	szg	0.5	
					3.00							
Profil numer: 51 Rzędna: 145.15 m n.p.m. Data wiercenia: 2009-03-04												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasypy Nasyp	1.0		0.70	nasyp niebudowlany (H), szary	nN	XI				
						nasyp niebudowlany (H+śmieci), szary	nN	XI				
		Czwartorzęd Pleistocen	2.0		1.40	pospółka (zagliniona), brązowa	Po	Ic	mw	szg	0.5	
					1.80	piasek drobny, szaro-żółty	Pd	Ia	mw	szg	0.5	
			3.0		3.00							