

GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. 95-100 Zgierz , ul.Baczyńskiego 7/29			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 48							Zał.Nr: 3.27		
Rejon: Ul. Świerkowa Miejscowość: Ozorków Powiat: zgierski Województwo: łódzkie			Obiekt: Kanalizacja sanitarna Inwestor: EKO-KOMPLEKS Sp. j. Wiercenie: "Geo-Sonda" Pracownia Geologiczna s.c. Dozór geologiczny: mgr Zbigniew Bartczak				System wiercenia: mechaniczny, obrotowy Rzędna: 150.05 m n.p.m. Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-03-04					
Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
1	2	3	4	5	6							
		Nasypy				nasyp niebudowlany (P+H, w stropie żużel) szary	nN	XI				
		Czwartorzęd Pleistocen			0.40	piasek gruby, jasny brązowy z domieszką kamieni (zapyłony)	Pr+KO	Ib	mw	szg	0.5	
					0.90	piasek gruby, brązowy z domieszką kamieni przewarstwiony pospółką	Pr+KO//Po	Ib	mw	szg	0.5	
					2.80	piasek drobny, jasny szary przewarstwiony piaskiem pylastym	Pd//P _π	Ia	mw	szg	0.5	
					3.50							
Profil numer: 49 Rzędna: 148.47 m n.p.m. Data wiercenia: 2009-03-04												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						nasyp niebudowlany (P+H), szary	nN	XI				
		Czwartorzęd Pleistocen			0.30	piasek drobny, żółty na 1,5 przewarstwiony piaskiem pylastym	Pd	Ia	mw	szg	0.5	
						3.50						