

Rejon: Ul. Zgierska
Miejscowość: Ozorków
Powiat: zgierski
Województwo: łódzkie





Objekt: Kanalizacja sanitarna
Inwestor: EKO-KOMPLEKS Sp. j.
Wiercenie: "Geo-Sonda" Pracownia Geologiczna s.c.
Dozór geologiczny: mgr Zbigniew Bartczak

System wiercenia: mechaniczny, obrotowy

Rzędna: 135.10 m n.p.m.

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2009-03-03

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL	
	[m.p.p.t]		[m]										[m]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<div><div>▼</div><div>3.40</div><div>z</div></div>		Nasypany				nasyp niebudowlany (P+H+KO), szary	nN	XI					
					0.50	piasek średni, jasny brązowy	Ps	Ib	mw/w	szg	0.5		
					2.50	piasek pylasty, jasny brązowy przewarstwiony piaskiem średnim	P _π //Ps	Ia	w	szg	0.5		
					3.40	pył, szary	II	Vb	mw	tpl			0.2
					3.50								

Profil numer: 37 Rzędna: 146.74 m n.p.m. Data wiercenia: 2009-03-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasypy	Nasyp	1.0		nasyp niebudowlany (P+H), szary	nN	XI				
		Czwartorzęd	Pleistocen	2.0	1.70	piasek pylasty, żółty	P_{π}	la	mw	szg	0.5	
				3.0								
					3.20	pył piaszczysty, brązowy na pograniczu piasku pylastego	$\Pi p/P_{\pi}$	Vb	mw	tpl		0.2
					3.50							