







GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. 95-100 Zgierz , ul.Baczyńskiego 7/29			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 9							Zał.Nr: 3.7 Wiertnica: H25SG		
Rejon: Ul. Podleśna Miejscowość: Ozorków Powiat: zgierski Województwo: łódzkie			Obiekt: Kanalizacja sanitarna Inwestor: EKO-KOMPLEKS Sp. j. Wiercenie: "Geo-Sonda" Pracownia Geologiczna s.c. Dozór geologiczny: mgr Zbigniew Bartczak				System wiercenia: mechaniczny, obrotowy Rzędna: 145.35 m n.p.m. Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-03-03					
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
1	[m.p.p.t] 2	3	[m] 4	5	[m] 6							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasypy Nasyp				nasyp niebudowlany (P+H), szary	nN	XI				
		Czwartorzęd Plejstocen	1.0		0.90	piasek drobny, żółty przewarstwiony piaskiem średnim	Pd//Ps	Ia	mw	szg	0.5	
			2.0									
			3.0									
			4.0		4.00							
Profil numer: 10 Rzędna: 146.20 m n.p.m.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasypy Nasyp				nasyp niebudowlany (P+H w stropie tłuczeń), szary	nN	XI				
		Czwartorzęd Plejstocen	1.0		0.60	piasek średni, brązowy	Ps	Ib	mw	szg	0.5	
			2.0		1.30	piasek średni, jasny brązowy przewarstwiony pospółką	Ps	Ib	mw	szg	0.5	
			3.0									
			4.0		3.30	piasek drobny, żółty	Pd	Ia	mw	szg	0.5	
			4.0		4.00							