

GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. 95-100 Zgierz , ul.Baczyńskiego 7/29			<b>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</b> <b>Profil numer 19</b>							Zał.Nr: 3.12		
Rejon: Ul. Cmentarna Miejscowość: Ozorków Powiat: zgierski Województwo: łódzkie			Obiekt: Kanalizacja sanitarna Inwestor: EKO-KOMPLEKS Sp. j. Wiercenie: "Geo-Sonda" Pracownia Geologiczna s.c. Dozór geologiczny: mgr Zbigniew Bartczak				System wiercenia: mechaniczny, obrotowy Rzędna: 140.85 m n.p.m. Skala 1 : 50      Data wiercenia: 2009-03-03					
Wiercenie	Głębokość zwiędziadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
1	2	3	4	5	6							
		Nasyp				nasyp niebudowlany (P+H), szary	nN	XI				
		Czwartorzęd Pleistocen	1.0		0.50	piasek pylasty, żółty	P <sub>π</sub>	Ia	mw	szg	0.5	
			2.0		1.50	piasek drobny, żółty	Pd	Ia	mw	szg	0.5	
					2.50							
<b>Profil numer: 20    Rzędna: 142.43 m n.p.m.    Data wiercenia: 2009-03-03</b>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasyp				nasyp niekontrolowany (żużel+P+H)	nN	XI				
		Czwartorzęd Pleistocen	1.0		0.50	Piasek drobny, żółty						
			2.0				Pd	Ia	mw	szg	0.5	
			3.0									
					3.50							