







GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. 95-100 Zgierz , ul.Baczyńskiego 7/29			<b>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</b>  <b>Profil numer 28</b>							Zał.Nr: 3.18		
										Wiertnica: H25SG		
Rejon: Ul. Zgierska Miejscowość: Ozorków Powiat: zgierski Województwo: łódzkie			Obiekt: Kanalizacja sanitarna Inwestor: EKO-KOMPLEKS Sp. j. Wiercenie: "Geo-Sonda" Pracownia Geologiczna s.c. Dozór geologiczny: mgr Zbigniew Bartczak				System wiercenia: mechaniczny, obrotowy					
							Rzędna: 145.00 m n.p.m.					
							Skala 1 : 50			Data wiercenia: 2009-02-27		
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
1	[m.p.p.t] 2	3	[m] 4	5	[m] 6							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasypy Nasyp	1.0			nasyp niekontrolowany (P+H)	nN	XI				
		Czwartorzęd Plejstocen	2.0		1.70	Pospółka, brązowa przewarstwiona piaskiem średnim	Po//Ps	Ic	mw	szg	0.5	
			3.0		3.00							
Profil numer: 29 Rzędna: 145.18 m n.p.m. Data wiercenia: 2009-02-27												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasypy Nasyp				nasyp niekontrolowany (H+P)	nN	XI				
			1.0		0.70	glina piaszczysta, jasna brązowa	Gp	IIIb	mw	tpl		0.2
		Czwartorzęd Plejstocen	2.0		1.30	Piasek średni, jasny brązowy przewarstwiony pospółką	Ps//Po	Ib	mw	szg	0.5	
			3.0		2.10	Piasek drobny, jasny żółty	Pd	Ia	mw	szg	0.5	
					3.00							