

GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. 95-100 Zgierz , ul.Baczy skiego 7/29			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 2						Zał.Nr. 3.2			
Rejon: Ul. Graniczna Miejscowo : Ozorków Powiat: zgierski Województwo: łódzkie			Obiekt: Kanalizacja sanitarna Inwestor: EKO-KOMPLEKS Sp. j. Wiercenie: "Geo-Sonda" Pracownia Geologiczna s.c. Dozór geologiczny: mgr Zbigniew Bartczak				System wiercenia: mechaniczny, obrotowy					
							Rz dna: 141.99 m n.p.m.					
							Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2009-02-27			
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasyp				nasyp niekontrolowany (H+P)	nN	XI				
					0.40	Piasek redni, jasny br zowy	Ps	Ib	mw	szg	0.5	
					1.50	Pospółka, br zowa						
					4.50	Piasek redni, jasny br zowy z domieszk kamieni przewarstwiony pospółk	Ps+KO//Po	Ib	mw	szg	0.5	
					6.00							