








GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. 95-100 Zgierz , ul.Baczyńskiego 7/29			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 38							Zał.Nr: 3.23 Wiertnica: H25SG		
Rejon: Ul. Górna Miejscowość: Ozorków Powiat: zgierski Województwo: łódzkie			Obiekt: Kanalizacja sanitarna Inwestor: EKO-KOMPLEKS Sp. j. Wiercenie: "Geo-Sonda" Pracownia Geologiczna s.c. Dozór geologiczny: mgr Zbigniew Bartczak				System wiercenia: mechaniczny, obrotowy Rzędna: 152.85 m n.p.m. Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-03-03					
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
	[m.p.p.t]		[m]		[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasypy Nasyp				nasyp niebudowlany (P+H+KO), szary	nN	XI				
			1.0									
		Czwartorzęd Plejstocen			1.50	piasek średni, żółty z domieszką kamieni	Ps+KO	Ib	mw	szg	0.5	
			2.0									
					2.20	piasek pylasty, żółty	P π	Ia	mw	szg	0.5	
			3.0									
					3.00							
Profil numer: 39 Rzędna: 152.95 m n.p.m. Data wiercenia: 2009-03-03												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasypy Nasyp				nasyp niebudowlany (żużel+P), szary	nN	XI				
		Czwartorzęd Plejstocen			0.50	piasek średni, żółty z domieszką kamieni	Ps+KO	Ib	mw	szg	0.5	
			1.0									
					1.70	piasek pylasty, żółty	P π	Ia	mw	szg	0.5	
			2.0									
					2.50	piasek drobny, jasny szary	Pd	Ia	mw	szg	0.5	
			3.0									
					3.50							