

GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. 95-100 Zgierz , ul.Baczyńskiego 7/29			<b>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</b>  <b>Profil numer 17</b>						Zał.Nr: 3.11			
Rejon: Ul. Krotka Miejscowość: Ozorków Powiat: zgierski Województwo: łódzkie			Obiekt: Kanalizacja sanitarna Inwestor: EKO-KOMPLEKS Sp. j. Wiercenie: "Geo-Sonda" Pracownia Geologiczna s.c. Dozór geologiczny: mgr Zbigniew Bartczak				System wiercenia: mechaniczny, obrotowy Rzędna: 145.05 m n.p.m. Skala 1 : 50      Data wiercenia: 2009-03-03					
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
	[m.p.p.t]		[m]	[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasyp				nasyp niebudowlany (P+H+żużel), szary	nN	XI				
		Nasyp			0.50	piasek średni, żółto-brązowy	Ps	Ib	mw	szg	0.5	
		Czwartorzęd	1.0									
		Pleistocen	2.0		1.50	piasek średni, żółto-brązowy przewarstwiony pospółką	Ps	Ib	mw	szg	0.5	
			3.0		3.00							

  

<b>Profil numer: 18    Rzędna: 135.50 m n.p.m.    Data wiercenia: 2009-03-03</b>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasyp				nasyp niebudowlany (P+H), szary	nN	XI				
		Nasyp			0.50	piasek pylasty, żółto-brązowy z domieszką piasku średniego przewarstwiony piaskiem drobnym	P <sub>π</sub>	Ia	mw	szg	0.5	
		Czwartorzęd	1.0									
		Pleistocen	2.0									
			3.0		3.00							