

Rejon: Ul. Krótka
Miejscowość : Ozorków
Powiat: zgierski
Województwo: łódzkie



Objekt: Kanalizacja sanitarna
Inwestor: EKO-KOMPLEKS Sp. j.
Wiercenie: "Geo-Sonda" Pracownia Geologiczna s.c.
Dozór geologiczny: mgr Zbigniew Bartczak

System wiercenia: mechaniczny, obrotowy

Rz dna: 132,10 m n.p.m.

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2009-03-04

1	2	3	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	ID	IL	
			[m]										[m]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Nasypy	Nasyp			nasyp niebudowlany (P+H+okr cegły+KO), szary	nN	XI					
						0,70	nasyp niebudowlany (P+KO), szary	nN					XI
						1,50	nasyp niebudowlany (G+KO+P), szary	nN					XI
		Czwartorz d Pleistocen				4,70	glina piaszczysta, szara z domieszk kamieni	Gp+KO	IIIa	mw	pzw		0
						6,00							