

GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. 95-100 Zgierz , ul.Baczyńskiego 7/29			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 4						Zał.Nr: 3.4			
Rejon: Ul. Graniczna Miejscowość: Ozorków Powiat: zgierski Województwo: łódzkie			Obiekt: Kanalizacja sanitarna Inwestor: EKO-KOMPLEKS Sp. j. Wiercenie: "Geo-Sonda" Pracownia Geologiczna s.c. Dozór geologiczny: mgr Zbigniew Bartczak			System wiercenia: mechaniczny, obrotowy						
						Rzędna: 139.59 m n.p.m.						
						Skala 1 : 50			Data wiercenia: 2009-02-27			
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
1	2	3	4	5	6							
		<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: 0.8em; margin-right: 5px;">Czwartorzęd</div> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="margin-bottom: 10px;">Holocen</div> <div style="margin-bottom: 10px;">1.0</div> <div style="margin-bottom: 10px;">2.0</div> <div style="margin-bottom: 10px;">3.0</div> <div style="margin-bottom: 10px;">4.0</div> <div style="margin-bottom: 10px;">5.0</div> <div style="margin-bottom: 10px;">6.0</div> </div> </div>			gleba	Gb	XII					
				0.50	Piasek średni, żółty	Ps	Ib	mw	szg	0.5		
				2.30	Pył, szary	Π	Vb	mw	tpl			0.2
				3.00	namuł pylasty, brunatny przewarstwiony pyłem	Nmπ//Π	X					
				4.00	namuł, brunatny przewarstwiony pyłem przewarstwiony piaskiem	Nm//Π//P	X					
				4.70	glina piaszczysta, brązowo-szara przewarstwiona piaskiem	Gp//P	IIIb	mw	tpl			0.2
					6.00							