

GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. 95-100 Zgierz , ul.Baczyńskiego 7/29			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 13							Zał.Nr: 3.9 Wiertnica: H25SG		
Rejon: Ul. Świerkowa Miejscowość: Ozorków Powiat: zgierski Województwo: łódzkie			Obiekt: Kanalizacja sanitarna Inwestor: EKO-KOMPLEKS Sp. j. Wiercenie: "Geo-Sonda" Pracownia Geologiczna s.c. Dozór geologiczny: mgr Zbigniew Bartczak				System wiercenia: mechaniczny, obrotowy					
							Rzędna: 149.63 m n.p.m.					
							Skala 1 : 50			Data wiercenia: 2009-03-04		
Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
1	2	3	4	5	6							
		Nasypy				nasyp niebudowlany (P+H w stropie żużel), szary	nN	XI				
		Nasyp			0.40	piasek średni, żółty	Ps	Ib	mw	szg	0.5	
			1.0									
		Czwartorzęd			1.40	piasek gruby, szaro-żółty z domieszką kamieni przewarstwiony piaskiem drobnym						
		Plejstocen			2.0		Pr+KO//Pd Ib	Ib	mw	szg	0.5	
			2.0									
			3.0		2.80	pospółka, szara	Po	Ic	mw	szg	0.5	
					3.00							
Profil numer: 14 Rzędna: 151.20 m n.p.m. Data wiercenia: 2009-03-04												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasypy				nasyp niebudowlany (P+H+KO), szary	nN	XI				
		Nasyp			0.40	piasek średni, brązowy	Ps	Ib	mw	szg	0.5	
			1.0									
		Czwartorzęd			1.00	piasek pylasty, żółty	Pπ	Ia	mw	szg	0.5	
		Plejstocen			2.0							
			2.0		2.00	piasek drobny, jasny szary						
			3.0				Pd	Ia	mw	szg	0.5	
					3.50							