








GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. 95-100 Zgierz , ul.Baczyńskiego 7/29			<div>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</div> <div>Profil numer 30</div>							Zał.Nr: 3.19		
										Wiertnica: H25SG		
Rejon: Ul. Partyzantów Miejscowość: Ozorków Powiat: zgierski Województwo: łódzkie			Obiekt: Kanalizacja sanitarna Inwestor: EKO-KOMPLEKS Sp. j. Wiercenie: "Geo-Sonda" Pracownia Geologiczna s.c. Dozór geologiczny: mgr Zbigniew Bartczak				System wiercenia: mechaniczny, obrotowy Rzędna: 142.20 m n.p.m. Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-03-03					
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
1	[m.p.p.t]		[m]		[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasypy Nasyp				nasyp niebudowlany (P+H), szary	nN	XI				
		Czwartorzęd Pleistocen	1.0		0.50	piasek średni, żółty	Ps	lb	mw	szg	0.5	
			2.50		2.50	piasek pylasty, żółto-szary przewarstwiony pyłem	Pπ/II	la	mw	szg	0.5	
			3.00		3.00	piasek drobny, żółty	Pd	la	mw	szg	0.5	
			4.50		4.50							
Profil numer: 31 Rzędna: 138.80 m n.p.m. Data wiercenia: 2009-03-03												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasypy Nasyp				nasyp niebudowlany (KO+P+H), szary	nN	XI				
		Czwartorzęd Pleistocen	1.0		1.00	Piasek średni + kamienie, brązowy						
			2.0				Ps(+KO)	lb	mw	szg	0.5	
		3.0			3.00							