

GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

95-100 Zgierz , ul.Baczy skiego 7/29

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer: 3

Zał.Nr: 3.2

Wiertnica: H25SG

Rejon: ul. Kraszewskiego

Miejscowo : Ozorków

Powiat: zgierski

Województwo: łódzkie

Obiekt: Kanalizacja sanitarna

Zleceńiodawca: Ozorkowskie Przedsi biorstwo Komunalne Sp.z o.o.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

Dozór geologiczny: mgr Z. Bartczak

System wiercenia: mechaniczny, obrotowy

Rz dna: 134.65 m n.p.m.

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2009-06-05

1	2	3	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<div> <div> <div>▼</div> <div>2.80</div> </div> <div> <div>Czwartorz d</div> <div>Prejstocen</div> <div>Holocen</div> </div> </div>				nasyp niebudowlany (piasek + humus + kamienie)	nN	X				
			0.40			piasek pylasty, jasny br zowy	P $\pi$	la	mw	szg	0.5	
			1.00			piasek redni, óty	Ps	lb	mw	szg	0.5	
			1.60			piasek pylasty, br zowy na pograniczu piasku gliniastego z domieszk kamieni	P $\pi$ /Pg+KO	la	mw	szg	0.5	
			2.50			piasek redni, óty	Ps	lb	mw/w	szg	0.5	
			3.00			piasek redni, jasny br zowy przewarstwiony piaskiem pylastym z domieszk piasku redniego	Ps//P $\pi$	lb	nw	szg	0.5	
					3.50							